


## Boletim de Inspeção de Materiais - BIM -

|                      |                                                                      |                            |                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Número:              | ITK744203                                                            | Pedido de Compra/Contrato: | Solicitação de Inspeção: |
|                      |                                                                      | 5400113720                 | NQT0073441               |
| Fornecedor:          | RD TELEINFORMATICA LTDA                                              |                            |                          |
| Local de Inspeção:   | R. Sebastião Nepomuceno Pinto, 431 - Contenda, PR, 83730-000, Brasil |                            |                          |
| Período da Inspeção: |                                                                      |                            |                          |
| Início:              | 03/06/2026                                                           | Equatorial/UF:             | Goiás                    |
| Término:             | 05/06/2026                                                           |                            |                          |
| Tipo de Inspeção:    | Embalagem Inspeccionada:                                             | Instrumentos Aferidos: Sim |                          |
| Presencial           | Não                                                                  |                            |                          |

| Item | Código SAP | Descrição do Material            | UN | Quantidade | Resultado | Código da Não Conformidade |
|------|------------|----------------------------------|----|------------|-----------|----------------------------|
| 1    | 166420053  | RACK,OUTDOOR,P/ SUBESTACAO MT/BT | UN | 1          | APROVADO  |                            |
| 2    |            |                                  | UN |            |           |                            |
| 3    |            |                                  | UM |            |           |                            |
| 4    |            |                                  | UN |            |           |                            |
| 5    |            |                                  | UN |            |           |                            |
| 6    |            |                                  | UN |            |           |                            |
| 7    |            |                                  | UN |            |           |                            |
| 8    |            |                                  | UN |            |           |                            |
| 9    |            |                                  | UN |            |           |                            |
| 10   |            |                                  | UN |            |           |                            |

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa de Inspeção:     | INTERTEK                                                                            |
| Assinatura Inspetor:     |  |
| Assinatura Fornecedor:   |                                                                                     |
| Normas e Especificações: | ET.TEL.110 E PROJETOS DO FORNECEDOR                                                 |
| Observações:             |                                                                                     |

Georedes: